

Vopsea Silicat

Baumit SilikatFarbe

Produs	Vopsea minerală gata preparată pe baza de silicat de potasiu, rezistență la intemperii și la foc, grad redus de murdarire pentru interior și exterior.
Compoziție	Silicat de potasiu (sticlă solubilă de potasiu), ingrediente minerale, pigmenti, stabilizatori, adaosuri, apa.
Utilizare	Vopsea rezistență la apă și permeabilă la vaporii de apă și CO ₂ , incombustibilă, capacitate redusă de murdarire pentru toate suporturile minerale în interior și exterior; indicată la protecția monumentelor și pentru reparări și restaurări.
Date tehnice	Conținut de părți solide: cca. 65% Densitate: cca. 1,60 kg/dm ³ Factor al rezistenței la permeabilitate la vaporii (μ): cca. 40 - 60 Valoarea pH: 12 Necessarul de material (pe suport fin): cca. 0,5 kg/m ² pe strat (inclusiv grundarea) Culori: 200 nuanțe conform paletarului de culori
Livrare	Ambalaj: cutii de 25 kg, 1 palet = 16 cutii = 400 kg
Depozitare	Timp de 6 luni la loc răcoros și ferit de îngheț; a se păstra găleata bine închisă
Calitate asigurată	Verificari permanente în laboratoarele din Austria și în institutele autorizate din celelalte țări partenere.
Categorie conform normelor chimice	Norme S S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24: A se evita contactul cu pielea S 25: A se evita contactul cu ochii S 37: A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	1. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat, neînghetat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. Timp de uscare minim 3 săptămâni. Se aplică pe: - tencuieli de var-ciment și de ciment, drisuite. - beton și alte suporturi minerale. - straturi (vechi) de vopsele și tencuieli minerale sau silicatice cu priza bună. Se aplică în mod conditionat pe: - tencuieli de ipsos (cu strat de probă). - tencuieli și vopsele de var (a se avea în vedere carbonatarea !). - gipscarton (2 straturi de SperrGrund) Nu se aplică pe: - rasini și materiale sintetice. - straturi de lac respectiv ulei, vopsele cu clei și vopsele acrilice.

Prelucrare

2. Indicații pentru pregătirea suportului:

- Suprafetele de tencuiala friabila vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (cu fixator de tencuiala Baumit).
- Petale de ulei de cofraj pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert.
- Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncalzit sau cu substante speciale (Baumit SanierLosung).
- Straturile de vopsea minerala, fara priza buna datorita vechimii si a precipitatilor vor fi îndepartate mecanic.
- Suprafetele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunatati cu o masa de spaclu.

3. Prelucrarea

Se va amesteca vopseaua Silikat Baumit, lent și uniform cu mixerul. Nu se va amesteca cu alte vopsele.

Suportul preparat corespunzător trebuie să fie maturat (carbonatat) și uscat, apoi se aplică un strat de vopsea Silikat Baumit diluată cu 20% apă (temp de uscare min. 12 ore)

Stratul al doilea se aplică nediluat. Aplicarea se face cu trafaletul, uniform și fără întreruperi.

Straturi:

- 1 strat vopsea Silicat Baumit (diluată cu 20% apă)
- 1 strat de vopsea Silikat Baumit (nediluat)

Pe suprafețe reparate sau prăfoase cu absorbție neuniformă sau la finisajele sistemelor termoizolante vechi:

- 1 strat grund Baumit TiefenGrund
- 1-2 straturi vopsea Silikat Baumit

4. Indicații:

A nu se aplica în conditii de temperatura sub +8°C, direct sub razele solare, pe temp de ploaie sau pe vânt puternic. Daca se va lucra în aceste conditii, fatada va trebui protejata corespunzător. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) și pot modifica nuanta de culoare.

A se curata cu apa unelele imediat dupa folosirea lor.

Aceeași nuanta de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure sarje de vopsea.

Nuanta de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatura și de umiditatea aerului.

Pentru evitarea abaterilor de indicate de culoare ar trebui comandata o data toata cantitatea de vopsea pentru toata lucrarea pentru ca toata cantitatea sa fie fabricata în acelasi timp.

Livrarea se poate face însă și în etape.

Măsuri de precauție:

A se feri de vopsea ochii și pielea și împrejurimile suprafetelor de vopsit, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacul și metalul. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropita cu multă apă; nu se va aștepta uscarea vopselei.